



①築地の用水路
水量が多く深い、柵やガードレールがない箇所が多い。



②築地の時計台辺り
集団登校集合場であるが、歩道がなく道が狭い。車通りが多く見通しも悪い。スピード車あり。



③線路跡の歩道
人通りが少なく死角が多い。夏は、ヘビが多く見られる。



④湯之尾滝横の歩道
壁面から流れ出す水で歩道にコケが生え、すべりやすい。スピードを出す車も多い。



⑬宇都方面の道路
道幅は狭くカーブが多くて見通しが悪い。街灯もない。バイパスに抜ける細道に注意が必要。大型車やスピード違反の車が通り、出入り口危険。



⑫宇都方面から旧国道268号線への三叉路
見通しが悪く道幅が狭い。速度超過の車が多く危険。



⑭湯之尾石油からYショップまでの道路
道幅が狭く歩道がないため、とても危険。バスやトラックが通り、スピード超過の車も多い。



⑮Yショップから平沢津への道路
道幅が狭いカーブが多い山道。街灯が無い。スピードを出す車が多い。



⑤湯之尾団地付近
湯之尾団地から大橋産業、ガラッパ荘へと続く道は速度超過の車が多い。側溝は金属製の柵があるが、雨天時水があふれて危険。



⑥川内川の川岸
立ち入り危険箇所には柵があるが、柵がない所もある。川が深い。



⑦こざえん市場前
ガードレールや柵はある。溝が大きく、蓋が無い。



⑧湯之尾神社前
カーブになっていて見通しが悪い。30km制限道路だが、速度超過の車が多い。湯之尾神社内も暗くて危険。



⑨湯之尾保育園周辺
保育園の送りと登校時間が重なる。車の間を抜けて歩いて行くこともあり危険。車どうしの接触事故あり。側溝も深く危険。



⑰川内川堤防道路
迂回路に使われ交通量がある。停止線や標識がなく、スピードが出ている車も見られる。



⑩郵便局前小学校出入口
市道への見通しが悪く、速度超過の車が多い。過去に児童が事故で亡くなっている。子どもたちが、坂の勢いで横断歩道に入ってくる。



⑲堤防沿い
道路が盛り上がって、見通しが悪い。スピード車あり

⑪湯之尾分団詰め所前
湯之尾新町からの三叉路と道路の盛り上がりで見通しが悪い。



⑩湧水町に入る手前の国道
歩道やガードレールがない場所があり、大型車の通過時の風圧で児童がよるけたり、スピードを出している車が多い。



⑯国道から入ってすぐの道路
雨の日は草などがつまり、側溝から水があふれてくる。

